発行日 6年 6月 1日 1/1頁

株式 クロスロード小山

上様

230-0071 横浜市鶴見区駒岡5-14-3 TEL045 (575) 3872 FAX045 (581) 6360 URL: http://www.crossload.co.jp

お客様名

入庫日 年 月 日 出庫日 年 月 日

☆We are Making Car Life ☆ [月曜日は定休日です] 登録番号/ メーカー/スバル 車 名/ WRX S4 型 式/ 3BA-VAG 原動機/ FA20 車台番号/VAG 前回走行距離/

登録日/ 年 月 日 年 式/ 年 月 型式類別/19818-2001 次回車検日/ 年 月 日 区分/7ライメント 伝票番号/06518 担当者/メカニック

3, 200

35, 200

¥35, 200

今回走行距離/

作業•部品名 技術料 数量 単価 部品金額 4輪ホイールアライメント 調整理由・症状等 左流れ ・ ステアリングセンター位置ずれ(左1~2′) タイヤ交換後も変化なし 車両状態確認 ロート・テスト 点検 2,000 4輪ホイールアライメント診断
• Frキャンバー左右差有 左流れ方向 測定 6,000 Frトー
か過大 調整 16,000 フロント左右アライメント フロントキャンバー ストラット⇔ナックル間偏芯カムボルト 調整 フロントトー タイロット゛ホ゛ルト 調整 調整 8,000 リヤ左右アライメント リヤトー ラテラルリンクロット゛偏芯カムボルト 調整 アライメント測定・調整値詳細は別紙です。 調整後ロードテスト(市街地)では左流れ症状の 改善を確認しました。 高速道でのテストはお願いいたします。 技術料計 32, 000 部 品 計 整備費小計 32,000 整備費小計 32,000

消費税

整備費合計

お見積金額 ▶

諸費用計

預り金

お振り込みは下記へお願い致します 横浜信用金庫 駒岡支店 (普)0044021 口座名儀 カ)クロスロードコヤマ

諸

費

用

百賠責保険料

代行手数料 テスター代

諸費用合計

印紙代